


Papildu instrukcija



**Uzmanīgi izlasiet
pirms ekspluatācijas
uzsākšanas!**

**Uzglabājiet turpmākai
izmantošanai**

Šī lietošanas un montāžas instrukcija ir
mašīnas komplektācijas sastāvdaļa.

Jaunu un lietotu mašīnu piegādātāju
pienākums ir rakstiski dokumentēt faktu,
ka lietošanas un montāžas instrukcija ir
piegādāta kopā ar mašīnu un nodota
klientam.

AERO 32.1 ISOBUS

sākot no versijas 3.00.00

5903537-d-lv-1024

Instrukcijas oriģinālvalodā

Godātais klient!

legādājoties mēslojuma izkliedētājam AERO 32.1 paredzēto mašīnas vadības sistēmu AERO 32.1 ISOBUS, Jūs esat izrādījis uzticēšanos mūsu izstrādājumam. Liels paldies! Mēs vēlamies attaisnot šo uzticēšanos. Jūs esat ieguvis jaudīgu un drošu mašīnas vadības sistēmu.

Ja pretēji gaidītajam rodas problēmas: Jūsu rīcībā vienmēr ir mūsu klientu apkalpošanas dienests.



Pirms ekspluatācijas uzsākšanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un mašīnas lietošanas instrukciju un ievērojiet tajās sniegtos norādījumus.

Šajā instrukcijā var būt aprakstīts arī aprīkojums, kas nav iekļauts jūsu mašīnas vadības sistēmas komplektācijā.



Nemiet vērā mašīnas vadības sistēmas un mašīnas sērijas numuru

Mašīnas vadības sistēma AERO 32.1 ISOBUS rūpīnā ir kalibrēta atbilstoši tam minerālmēslu izkliedētājam, ar ko kopā tā tiek piegādāta. Neveicot papildu kalibrēšanu no jauna, to nevar pievienot citai mašīnai.

Šeit ierakstiet mašīnas vadības sistēmas un mašīnas sērijas numuru. Savienojot mašīnas vadības sistēmu ar mašīnu, šie numuri ir jāpārbauda.

Mašīnas elektroniskās vadības sistēmas sērijas numurs:

Mašīnas sērijas numurs:

Mašīnas izgatavošanas gads:

Tehniskie uzlabojumi

Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savus produktus. Tādēļ mēs paturam tiesības bez iepriekšēja paziņojuma veikt visus ierīču uzlabojumus un izmaiņas, kuras uzskatām par nepieciešamām, tomēr neuzņemamies par pienākumu veikt šos uzlabojumus vai izmaiņas jau pārdotām mašīnām.

Ja jums radīsies kādi jautājumi, mēs labprāt sniegsim atbildes uz tiem.

Ar cieņu,

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Satura rādītājs

1 Norādījumi lietotājiem.....	5
1.1 Par šo lietošanas instrukciju.....	5
1.2 Brīdinājuma norādījumu nozīme.....	5
1.3 Norādījumi par teksta attēlojumu.....	6
1.3.1 Instrukcijas un pamācības	6
1.3.2 Uzskaitījums	6
1.3.3 Norādes	7
1.3.4 Izvēlnu hierarhija, taustiņi un navigācija	7
2 Uzbūve un darbība.....	8
2.1 Displejs.....	8
2.1.1 Darba ekrāna apraksts.....	8
2.1.2 Rādījumu lauki	10
2.1.3 Izkliedēšanas režīma stāvokļu rādījums.....	11
2.1.4 Dalēja platuma rādījums	12
2.2 Izmantoto ikonu bibliotēka.....	13
2.2.1 Navigācija.....	13
2.2.2 Izvēlnes.....	13
2.2.3 Darba ekrāna ikonas	14
2.2.4 Citas ikonas.....	15
2.3 Izvēlnu struktūras pārskats	18
3 Pievienošana un uzstādišana.....	19
3.1 Prasības traktoriem.....	19
3.2 Pieslēgumi, kontaktligzdas	19
3.2.1 Elektroapgāde.....	19
4 Lietošana.....	20
4.1 Mašīnas vadības sistēmas ieslēgšana	20
4.2 Navigācija izvēlnēs	20
4.3 Galvenā izvēlne.....	22
4.4 Mēslojuma iestatījumi	23
4.4.1 Izvadāmais daudzums.....	24
4.4.2 Apgriezieni/kg.....	25
4.4.3 Dozēšanas izmēģinājums.....	26
4.4.4 Izkliedēšanas tabulas	28
4.4.5 Veltņu tipi	32
4.4.6 Izvadāmā daudzuma rādījums	32
4.5 Mašīnu iestatījumi	33
4.5.1 AUTO/MAN režīms	34
4.5.2 +/- daudzums	35
4.5.3 Aizkavējuma laiki	36
4.5.4 Efektivitātes pakāpe	37
4.6 Strēles salocīšana un atlocīšana.....	37

4.6.1	Grozāmo rāmju fiksēšana	37
4.6.2	Strēles atlocīšana	38
4.6.3	Strēles salocīšana	40
4.7	Manuāla strēles iestatīšana	41
4.8	Sistēma/Pārbaude	42
4.8.1	Kopējo datu skaitītājs	42
4.8.2	Pārbaude/Diagnostika	43
4.8.3	Serviss	47
4.8.4	Info	47
4.9	Svēršana-braucienu skaitītājs	47
4.9.1	Braucienu skaitītājs	48
4.9.2	Atlikums (kg, ha, m)	49
4.9.3	Svaru tarēšana	50
4.9.4	Svērt daudzumu	51
4.10	Darba lukturi (SpreadLight)	53
4.11	Brezenta pārsegs	54
4.12	Kursorsviras izmantošana	56
4.12.1	CCI A3 kursorsvira	56
4.12.2	CCI A3 kursorsviras lietošanas līmeni	56
4.12.3	CCI A3 kursorsviras taustīju funkcijas	57
5	Izkliedēšanas režīms	60
5.1	Darbs ar daļējiem platumiem	60
5.1.1	Izkliedēšanas režīms ar vienu daļējo platumu un režīmā „Izkliedēšana gar robežu”	60
5.2	Izkliedēšana darba režīmā AUTO km/h	61
5.3	Izkliedēšana darba režīmā AUTO km/h + Stat. kg	62
5.4	Izkliedēšana darba režīmā MAN km/h	63
5.5	Automātiska strēles atkārtota nosprieigošana	64
5.6	DistanceControl	64
5.7	Braukšana pa apgriešanās joslu	64
6	Trauksmes ziņojumi un iespējamie cēloņi	66
6.1	Trauksmes ziņojumu nozīme	66
6.2	Traucējums/trauksme	67
6.2.1	Trauksmes ziņojuma apstiprināšana	68
7	Speciālais aprīkojums	69
8	Garantija un apliecinājums	71

1 Norādījumi lietotājiem

1.1 Par šo lietošanas instrukciju

Šī lietošanas instrukcija ir mašīnas vadības sistēmas **sastāvdaļa**.

Lietošanas instrukcijā ietverti svarīgi norādījumi par **drošu**, **pareizu** un ekonomisku mašīnas vadības sistēmas **lietošanu** un **apkopi**. Norādījumu ievērošana palīdz **izvairīties** no **riskiem**, samazināt remontdarbu izmaksas un dīkstāves laiku, kā arī palielināt ar to vadītās mašīnas uzticamību un darbmūžu.

Lietošanas instrukcija jāglabā viegli pieejamā mašīnas vadības sistēmas izmantošanas vietā (piemēram, traktorā).

Lietošanas instrukcija neaizstāj Jūsu kā mašīnas vadības sistēmas lietotāja un operatora **personīgo atbildību**.

1.2 Brīdinājuma norādījumu nozīme

Šajā lietošanas instrukcijā brīdinājuma norādījumi ir sistematizēti atbilstoši bīstamības pakāpei un to rašanās varbūtībai.

Brīdinājuma zīmes norāda uz atlikušajām briesmām, strādājot ar mašīnu. Izmantotie brīdinājuma norādījumi ir uzskaitīti šādi:

Simbols + **Signālvārds**

Skaidrojums

Brīdinājumu bīstamības pakāpes

Bīstamības pakāpe tiek apzīmēta ar signālvārdu. Bīstamības pakāpju klasifikācija ir šāda:

BĪSTAMI!

Bīstamības veids un avots

Šis brīdinājuma norādījums brīdina par tiešu personu veselībai un dzīvībai draudošu bīstamību.

Ja šie brīdinājuma norādījumi netiek ievēroti, iespējams gūt smagas traumas, arī ar letālu iznākumu.

► Lai izvairītos no šiem riskiem, ir svarīgi ievērot aprakstītos pasākumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Bīstamības veids un avots

Šis brīdinājuma norādījums brīdina par personu veselībai iespējamai bīstamu situāciju.

Ja šie brīdinājuma norādījumi netiek ievēroti, iespējams gūt smagas traumas.

- ▶ Lai izvairītos no šiem riskiem, ir svarīgi ievērot aprakstītos pasākumus.

⚠ UZMNANĪBU!

Bīstamības veids un avots

Šis brīdinājuma norādījums brīdina par personu veselībai iespējamai bīstamu situāciju.

Ja šie brīdinājuma norādījumi netiek ievēroti, iespējams gūt savainojumus.

- ▶ Lai izvairītos no šiem riskiem, ir svarīgi ievērot aprakstītos pasākumus.

IEVĒRĪBAI!

Bīstamības veids un avots

Šis brīdinājuma norādījums brīdina par kaitējumu īpašumam un apkārtējai videi.

Ja šie brīdinājuma norādījumi netiek ievēroti, iespējams nodarīt bojājumus mašīnai vai kaitējumu apkārtējai videi.

- ▶ Lai izvairītos no šiem riskiem, ir svarīgi ievērot aprakstītos pasākumus.

Šis ir norādījums:

Vispārīgi norādījumi satur padomus lietošanai un īpaši noderīgu informāciju, tomēr tie neietver brīdinājumus par bīstamību.



1.3 Norādījumi par teksta attēlojumu

1.3.1 Instrukcijas un pamācības

Darbību soli, kas jāveic lietotājam, ir attēloti šādi.

- ▶ Lietošanas pamācības 1. solis
- ▶ Lietošanas pamācības 2. solis

1.3.2 Uzskaitījums

Uzskaitījums bez īpašas secības tiek attēlots kā saraksts ar uzskaitījuma punktiem:

- Īpašība A
- Īpašība B

1.3.3 Norādes

Norādes uz tekstiem citā dokumenta vietā ir attēlotas ar rindkopas numuru, virsraksta tekstu vai lappuses numuru.

- **Piemērs:** levērojiet arī 2 *Uzbūve un darbība*

Norādes uz citiem dokumentiem ir attēlotas kā norādījumi vai ieteikumi, precīzi nenorādot konkrētu nodaļas vai lappuses numuru.

- **Piemērs:** levērojiet norādījumus kardānvārpstas ražotāja lietošanas instrukcijā.

1.3.4 Izvēlēnu hierarhija, taustiņi un navigācija

Izvēlēns ir ieraksti, kas ir uzskaitīti logā **galvenā izvēlne**.

Izvēlnēs ir uzskaitītas **apakšizvēlnes** vai **izvēlēnu ieraksti**, kuros varat mainīt iestatījumus (izvēles saraksti, teksta vai skaitļu ievade, funkciju palaišana).

Dažādās izvēlnes un mašīnas vadības sistēmas pogas ir attēlotas **treknrakstā**.

Hierarhija un ceļš uz vēlamo izvēlēnu ierakstu ir apzīmēti ar > (bultiņu) starp izvēlni, izvēlēnu ierakstu vai izvēlēnu ierakstiem:

- Sistēma / pārbaude > Pārbaude/diagnostika > Spriegums norāda, ka izvēlēns ierakstu Spriegums Jūs varat sasniegt, ejot uz izvēlni Sistēma / pārbaude un izvēlēns ierakstu Pārbaude/diagnostika.
 - Bulitiņa > atbilst **ritināšanas ritenīša** vai ekrāna (skārienekrāna) pogas nospiešanai.

2

Uzbūve un darbība



Tā kā ir daudz dažādu ar ISOBUS saderīgu terminālu, šī nodaļa attiecas tikai uz mašīnas elektroniskās vadības sistēmas funkcijām, nenorādot konkrētu ISOBUS termināli.

- Izpildiet ISOBUS termināla lietošanas norādījumus, kas sniegti attiecīgajā lietošanas instrukcijā.

2.1 Displejs


Displejā tiek parādīta informācija par mašīnas elektroniskās vadības sistēmas pašreizējo stāvokli, izvēles un ievades iespējas.

Būtiskākā informācija par mašīnas darbību tiek parādīta **darba ekrānā**.

2.1.1 Darba ekrāna apraksts



Konkrētais darba ekrāna attēlojums ir atkarīgs no esošajā brīdī izvēlētajiem iestatījumiem un no mašīnas tipa.




Att. 1: Mašīnas vadības sistēmas displejs

- [1] Mēslošanas līdzekļa informācijas rādījums (mēslošanas līdzekļa nosaukums un sastāvs)
Poga: Pielāgošana atbilstoši izkliedēšanas tabulas datiem
- [2] Daļējā platuma sekciju un atsevišķo mēslojuma izplūdes atveru rādījums
- [3] Daudzuma izmaiņa labajai strēles pusei
- [4] Funkciju taustiņi
- [5] Brīvi definējami rādījumu lauki
- [6] Dozētāju faktiskais apgriezeni skaits
- [7] Dozētāju nepieciešamais apgriezeni skaits
- [8] Daudzuma izmaiņa kreisajai strēles pusei
- [9] Strēles minerālmēslu izkliedētāja rādījums
- [10] Pašreizējie izkliedēšanas daudzumi (pa kreisi, pa labi) no mēslojuma iestatījumiem vai uzdevumu kontrollera
Poga: Izkliedēšanas daudzuma tieša ievade
- [11] Izvēlētais darba režīms
- [12] Automātiskā nospriegošana (tieka rādīta tikai tad, ja ir iestatīts AUTOkm/h)

2.1.2 Rādījumu lauki

Darba ekrānā varat individuāli pielāgot trīs rādījumu laukus un pēc izvēles piešķirt tiem turpmāk norādītās vērtības:

- Kustības ātrums
- Apgriezieni/kg
- brauc. ha
- Brauc., kg
- brauc., m
- atlik., kg
- atlik., m
- atlikums, ha
- Ventil. RPM
- Eļļas temperatūra



Att. 2: Rādījumu lauki

- [1] 1. rādījuma lauks
 [2] 2. rādījuma lauks


- [3] 3. rādījuma lauks

Rādījuma izvēle

- ▶ Skārienekrānā nospiediet attiecīgo rādījuma lauku.
Displejā tiek parādīts iespējamo rādījumu saraksts.
- ▶ Iezīmējet jauno vērtību, kas jāpiešķir rādījuma laukam.
- ▶ Nospiediet pogu OK.
Displejā tiek parādīts darba ekrāns.

Atbilstošajā rādījuma laukā tagad būs redzama jaunā ierakstītā vērtība.

2.1.3 Izkliedēšanas režīma stāvokļu rādījums




Att. 3: Izkliedēšanas režīma stāvokļu rādījums

[A] Izkliedēšanas režīms nav aktīvs (STOP)

[B] Mašīna izkliedēšanas režīmā (START)

2.1.4 Dalēja platuma rādījums



Att. 4: Dalēja platuma stāvokļu rādījums

- | | |
|---|--|
| [1] Aktivizēti dalēji platumi visā darba platumā | [3] Dalējais platoms labajā pusē ir samazināts par vairākām dalējā platura pakāpēm |
| [2] Taustiņš dalējā platura samazināšanai labajā pusē | |

Citas rādījumu un iestatījumu iespējas ir izskaidrotas nodaļā 4 Lietošana.

2.2 Izmantoto ikonu bibliotēka

2.2.1 Navigācija

Ikona	Nozīme
	Pa kreisi; iepriekšējā lapa
	Pa labi; nākamā lapa
	Atpakaļ uz iepriekšējo izvēlni
	Pārslēgšanās no izvēlnes loga tieši uz galveno izvēlni
	Pārslēgt darba ekrānu un izvēlnes logu
	Pārtraukšana, dialoglodziņa aizvēršana

2.2.2 Izvēlnes

Ikona	Nozīme
	Pārslēgšanās no izvēlnes loga tieši uz galveno izvēlni
	Pārslēgt darba ekrānu un izvēlnes logu
	Darba lukturi SpreadLight
	Darba ekrāns
	Mēslojuma iestatījumi
	Mašīnas iestatījumi

Ikona	Nozīme
	Sistēma/Pārbaude
	Informācija
	Svēršana-braucienu skaitītājs

2.2.3 Darba ekrāna ikonas

Ikona	Nozīme
	Izkliedēšanas darba sākšana un izvadāmā daudzuma regulēšana
	Izkliedēšanas režīms ir uzsākts; izvadāmā daudzuma regulēšanas apturēšana
	Daudzuma mainīšanas atiestatīšana uz iepriekš iestatīto izvadāmo daudzumu
	Pārslēgt darba ekrānu un izvēlnes logu
	Režīms AUTO km/h
	Režīms AUTO km/h + Stat. kg
	Režīms MAN km/h
	Automātiskā nospriegošana (redzama tikai tad, ja ir iestatīts AUTOkm/h)
	Papildu/samazinātā daudzuma izvēle kreisajā pusē, labajā pusē vai abās izkliedēšanas pusēs (%)
	Daudzuma mainīšana + (plus)
	Daudzuma mainīšana - (mīnus)

Ikona	Nozīme
	Daudzuma mainīšana kreisajā pusē + (plus)
	Daudzuma mainīšana kreisajā pusē - (mīnus)
	Daudzuma mainīšana labajā pusē + (plus)
	Daudzuma mainīšana labajā pusē - (mīnus)
	Palielināt kreisās puses daļējā platuma sekciju (plus)
	Samazināt kreisās puses daļējā platuma sekciju (mīnus)
	Palielināt labās puses daļējā platuma sekciju (plus)
	Samazināt labās puses daļējā platuma sekciju (mīnus)
	Ja apgriezienu skaits netiek sasniegts, ikona mirgo.
	Ja apgriezienu skaits tiek pārsniegts, ikona mirgo.


2.2.4 Citas ikonas

Ikona	Nozīme
	Sākuma un 1. strēles vidusdaļu salocīšana
	Sākuma un 1. strēles vidusdaļu atlocīšana

Ikona	Nozīme
	2. strēles vidusdaļu salocīšana
	2. strēles vidusdaļu atlocīšana
	Strēles gala daļu salocīšana
	Strēles gala daļu atlocīšana
	Strēles pacelšana V pozīcijā
	Strēles nolaišana darba pozīcijā
	Strēles slīpums, pacelšana pa kreisi
	Strēles slīpums, pacelšana pa labi
	Izkliedēšanas gar robežu funkcijas aktivizēšana kreisajā pusē
	Izkliedēšanas gar robežu funkcija kreisajā pusē aktivizēta
	Izkliedēšanas gar robežu funkcijas aktivizēšana labajā pusē

Ikona	Nozīme
	Izkliedēšanas gar robežu funkcija labajā pusē aktivizēta

2.3

Izvēlnu struktūras pārskats

AERO 32.1 ISOBUS 2.20.00

3 Pievienošana un uzstādīšana

3.1 Prasības traktoriem

Pirms mašīnas vadības sistēmas pievienošanas pārbaudiet, vai traktors atbilst tālāk minētajām prasībām:

- **Vienmēr** ir jābūt nodrošinātam minimālajam spriegumam **11 V**, pat ja vienlaikus ir pieslēgti vairāki patēriņtāji (piemēram, gaisa kondicionēšanas iekārtas, apgaismojums).
- Eļļas padeve dozatoriem: vismaz 30 l/min uz $p = 180$ bar, vienvirziena vai divvirzienu vārstas (atkarībā no aprīkojuma),
- Jūgvārpstas apgriezienu skaitu var iestatīt uz 1000 apgr./min., un šis apgriezienu skaits ir jāievēro (pareiza dozēšanas daudzuma un šķērseniskas izkliedēšanas pamata priekšnosacījums).



Traktoriem bez jaudas pārslēgšanas pārnesumkārbas braukšanas ātrums jāizvēlas, izmantojot pareizo pārnesumu attiecību, lai tas atbilstu jūgvārpstas apgriezienu skaitam **1000 apgr./min.**

- 9 polu kontaktligzda (ISO 11783) traktora aizmugurē paredzēta mašīnas vadības sistēmas savienošanai ar ISOBUS
- 9 polu termināla spraudnis (ISO 11783) paredzēts ISOBUS termināla savienošanai ar ISOBUS

Mašīnas vadības sistēmas elektroapgāde tiek nodrošināta, izmantojot 9 polu ISOBUS kontaktligzdu traktora aizmugurē.



Ja traktoram aizmugurē nav 9 polu kontaktligzdas, kā speciālo aprīkojumu var iegādāties traktora montāžas komplektu ar 9 polu kontaktligzdu traktoram (ISO 11783) un braukšanas ātruma sensoru.

- Traktoram jānodošina ātruma signāls uz ISOBUS sistēmu.



Sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai pārliecinātos, ka jūsu traktors ir aprīkots ar nepieciešamajiem pieslēgumiem un kontaktligzdām.

- Nemot vērā daudzās traktora/mašīnas/termināla konfigurācijas, Jūsu izplatītājs palīdzēs izvēlēties pareizo pieslēgumu.

3.2 Pieslēgumi, kontaktligzdas

3.2.1 Elektroapgāde

Mašīnas vadības sistēmas elektroapgāde tiek nodrošināta, izmantojot 9 polu kontaktligzdu traktora aizmugurē.

4

Lietošana

⚠ UZMNANĪBU!

Traumu gūšanas risks, ko rada izplūstošais mēslošanas līdzeklis

Traucējuma gadījumā dozēšanas aizbīdnis var negaidīti atvērties, braucot uz izkliedēšanas vietu. Izplūstošais mēslošanas līdzeklis rada cilvēku paslīdēšanas un savainošanās risku.

- ▶ **Pirms brauciena uz izkliedēšanas vietu** obligāti izslēdziet elektronisko mašīnas vadības sistēmu.

4.1

Mašīnas vadības sistēmas ieslēgšana

Priekšnoteikumi:

- Mašīnas vadības sistēma ir pareizi savienota ar mašīnu un traktoru.
- Ir nodrošināts minimālais spriegums **11 V**.

- ▶ Ieslēdziet mašīnas vadības sistēmu.

Pēc dažām sekundēm tiek parādīts mašīnas vadības sistēmas sākuma ekrāns.

Īsi pēc tam mašīnas vadības sistēma uz dažām sekundēm parāda Aktivizācijas izvēlni.

- ▶ Nospiediet Enter taustiņu.

Beigās parādās darba ekrāns.



4.2

Navigācija izvēlnēs



Svarīgus norādījumus par attēlojumu un navigāciju starp izvēlnēm atradīsiet nodaļā 1.3.4 *Izvēlēnu hierarhija, taustiņi un navigācija*.

Tālāk aprakstīta izvēlēnu vai izvēlnes ierakstu atvēršana **pieskaroties skārienekrānam vai nospiežot funkciju taustiņus**.

- Nemiet vērā izmantotā termināla lietošanas instrukciju.

■ Galvenās izvēlnes atvēršana

- ▶ Nospiediet funkcijas taustiņu **Darba ekrāns/galvenā izvēlne**. Skatiet 2.2.2 *Izvēlnes*.

Displejā tiek parādīta galvenā izvēlne.

**Apakšizvēlnes atvēršana skārienekrānā**

- ▶ Nospiediet vajadzīgās apakšizvēlnes pogu.

Tiek parādīti logi, kuros var veikt dažādas darbības.

- Teksta ievade
- Vērtību ievade
- Iestatījumi citās apakšizvēlnēs



Ekrānā netiek parādīti visi parametri vienlaikus. Izmantojot **bultiņu pa kreisi/pa labi** varat pāriet uz blakus esošo izvēlnes logu (cilni).

■ **Iziešana no izvēlnes**

- Apstipriniet iestatījumus, nospiežot taustiņu **Atpaka!**

Jūs atgriežaties atpaka/ iepriekšējā izvēlnē.



- Nospiediet taustiņu **Darba ekrāns/galvenā izvēlne**.

Jūs atgriežaties atpaka/ darba ekrānā.




- Nospiediet taustiņu **ESC**.

Tiek saglabāti iepriekšējie iestatījumi.



Jūs atgriežaties atpaka/ iepriekšējā izvēlnē.

4.3

Galvenā izvēlne

Att. 5: Galvenā izvēlne ar apakšizvēlnēm

Apakšizvēlne	Nozīme	Apraksts
SpreadLight	Darba lukturu ieslēgšana/izslēgšana	4.10 Darba lukturi (SpreadLight)
Darba ekrāns	Nomaiņa uz darba ekrānu	
Brezents	Brezenta pārsega atvēršana/ aizvēršana	4.11 Brezenta pārsegs
Mēslojuma iestatīj.	Mēslošanas līdzekļa un izkliedēšanas režīma iestatījumi.	4.4 Mēslojuma iestatījumi
Mašīnas iestatījums	Iestatījumi traktoram un mašīnai	4.5 Mašīnu iestatījumi
Salocīšana	Strēles salocīšana un atlocīšana	4.6 Strēles salocīšana un atlocīšana
Sistēma / pārbaude	Mašīnas vadības sistēmas iestatījumi un diagnostika	4.8 Sistēma/Pārbaude
Info	Mašīnas konfigurācijas rādījums	4.8.4 Info
Svērš brauc skaitīt	Veikto izkliedēšanas darbu vērtības un svēršanas režīma funkcijas.	4.9 Svēršana-braucienu skaitītājs

Papildus apakšizvēlnēm galvenajā izvēlnē iespējams izvēlēties funkciju taustījus.

- Funkciju taustīji **Pacelšana/Nolaišana** (Apgriešanās josla) un **Noliekšana pa kreisi/pa labi** ir redzami tikai tad, kad strēle ir pilnībā atlocīta.
 - Skatīt *4.7 Manuāla strēles iestatīšana*
 - Skatīt *5.7 Braukšana pa apgriešanās joslu*
- Aktivizējiet funkciju izkliedēšanai gar robežu kreisajā, labajā vai abās pusēs.
 - Skatīt *5.1.1 Izkliedēšanas režīms ar vienu daļējo platumu un režīmā „Izkliedēšana gar robežu”*

4.4 Mēslojuma iestatījumi




Šajā izvēlnē iespējams veikt mēslošanas līdzekļa un izkliedēšanas režīma iestatījumus.

- Atveriet izvēlni Galv. izvēlne > Mēslojuma iestatīj..



Ekrānā netiek parādīti visi parametri vienlaikus. Izmantojot **bultiņu pa kreisi/pa labi** varat pāriet uz blakus esošo izvēlnes logu (cilni).



Att. 6: Izvēlne Mēslojuma iestatīj., 1. un 2. cilne

Apakšizvēlne	Nozīme	Apraksts
Mēslojuma nosaukums	Izvēlētais mēslošanas līdzeklis no izkliedēšanas tabulas.	4.4.4 Izkliedēšanas tabulas
Izvad. d. (kg/ha)	Izvadāmā daudzuma nominālās vērtības ievadīšana kg/ha	4.4.1 Izvadāmais daudzums
Ražotājs	Mēslošanas līdzekļa ražotāja ievadīšana	
Sastāvs	Kīmiskā sastāva procentuālā daļa	

Apakšizvēlne	Nozīme	Apraksts
Apgriezieni/kg	Kalibrēšanas koeficients: dozēšanas veltņu apgriezieni uz kilogramu. Tieka noteikts dozēšanas izmēģinājumā.	4.4.2 Apgriezieni/kg
Sākt dozēš. izmēģin.	Apakšizvēlnes atvēršana dozēšanas izmēģinājuma veikšanai	4.4.3 Dozēšanas izmēģinājums
Izkliedēšanas tabula	Izkliedēšanas tabulu pārvaldīšana	4.4.4 Izkliedēšanas tabulas
Veltņu tips	Veltņu tipa mainīšana	4.4.5 Veltņu tipi
Izvadāmā daudzuma rādījums	Darba attēla rādījuma pārslēdzamība.	4.4.6 Izvadāmā daudzuma rādījums

4.4.1

Izvadāmais daudzums



Šajā izvēlnē ievadiet vēlamā izvadāmā daudzuma nominālo vērtību.


Izvadāmā daudzuma ievadīšana:

- ▶ Atveriet izvēlni Mēslojuma iestatīj. > Izvad. d. (kg/ha).
Displejā parādās pašreizējais izvadāmais daudzums.
- ▶ Ievades laukā ievadiet jauno vērtību.
- ▶ Nospiediet **OK**.

Jaunā vērtība ir saglabāta mašīnas vadības sistēmā.

Jūs varat ievadīt vai pielāgot izvadāmo daudzumu arī tieši darba ekrānā.

- Skārienekrānā nospiediet pogu Izvad. d. (kg/ha) [1].
Atveras skaitļu ievadīšanas logs.



Att. 7: Izvadāmā daudzuma ievadīšana skārienekrānā

[1] Poga Izvadāmais daudzums

[2] Poga Izkliedēšanas tabula

- levadīšanas laukā ievadiet jauno vērtību.
- Nospiediet **OK**.

Jaunā vērtība ir saglabāta mašīnas vadības sistēmā.

4.4.2 Apgriezieni/kg



Šajā izvēlnē varat ievadīt izkliedējamā materiāla kalibrēšanas koeficientu.

Ja vērtība ir zināma no iepriekšējiem dozēšanas izmēģinājumiem, ievadiet to šajā izvēlnē **manuāli**.

- Atveriet izvēlni Mēslojuma iestatīj. > Apgriezieni/kg.
Displejā tiek parādīts pašlaik iestatītais kalibrēšanas koeficients "apgriezieni/kg".
- levades laukā ievadiet vērtību.
- Nospiediet **OK**.

Jaunā vērtība ir saglabāta mašīnas vadības sistēmā.

Ja kalibrēšanas koeficients nav zināms:

- levadīt vērtību **1,5** apgriezieni/kg.
- **Obligāti** veiciet dozēšanas izmēģinājumu.


Šim mēslošanas līdzeklim kalibrēšanas koeficients ir precīzi noteikts.

4.4.3 Dozēšanas izmēģinājums

Veiciet dozēšanas izmēģinājumu, lai noteiktu precīzu mēslošanas līdzekļa daudzumu. Mēslošanas līdzeklis jāiepilda tvertnē. Var saglabāt dozēšanas izmēģinājumus līdz pat 30 mēslošanas līdzekļu veidiem.

Veiciet dozēšanas izmēģinājumu:

- pirms pirmās izkliedēšanas reizes;
 - ja mēslošanas līdzekļa kvalitāte ir ievērojami mainījusies (mitrums, putekļu daļiņu īpatsvars, graudiņu sadalīšanās);
 - ja tiek izmantots jauns mēslošanas līdzekļa veids.
- Atveriet izvēlni Mēslojuma iestatīj. > Sākt dozēš. izmēģin..
- Ievadiet vidējo darba ātrumu.



Att. 8: Izvēlnē Dozēšanas izmēģinājums, 1. lapa

[1] Mēslojuma nosaukums

[2] Daļējā platuma sekcijas izvēle, pie kuras jāveic dozēšanas izmēģinājums

- Ievades laukā Mēslojuma nosaukums ievadiet jauno nosaukumu.
- Izvēlieties nepieciešamo daļējā platuma sekciju dozēšanas izmēģinājumam.

i Atkarībā no mašīnas konfigurācijas izcilīnu ratus var aizstāt ar pilniem diskiem. Vienmēr veiciet dozēšanas izmēģinājumu daļējā platuma sekcijai, uz kuras ir uzstādīti izcilīnu rati.

- Lai to izdarītu, ielieciet ķeksīti zem daļējā platuma sekcijas numura.
Pēc noklusējuma tas ir 4. Daļējā platuma sekcija ir izvēlēta.
- Nospiediet pogu **OK**.

Tiek parādīta 2 lapa.

- levadiet vidējo darba ātrumu.

! BRĪDINĀJUMS!

Savainošanās risks dozēšanas izmēģinājuma laikā

Rotējošās mašīnas detaļas un izplūstošais mēslošanas līdzeklis var radīt traumas.

- Pirms sākat dozēšanas izmēģinājumu, pārliecinieties, ka ir izpildīti visi nosacījumi.
- Turklāt nesākiet vērā mašīnas lietošanas instrukcijas nodaļā Dozēšanas izmēģinājums sniegtā informāciju.

- Nospiediet pogu **OK**.

Jaunā vērtība tiek saglabāta mašīnas vadības ierīcē.


Displejs nomainās uz 3. lapu.

Dozēšanas veltnis tagad piepilda izkliedēšanas tekni un pēc 5 sekundēm automātiski apstājas.

Displejs nomainās uz 4. lapu.

- Izņemiet mēslošanas līdzekļa savākšanas trauku un pēc tam novietojiet to atpakaļ zem dozēšanas ierīces.
- Nospiediet pogu **OK**.

Tiek parādīta 5. lappuse, un dozēšanas izmēģinājums sākas automātiski.



Att. 9: Izvēlne Dozēšanas izmēģinājums, 5. lapa

- Dozēšanas izmēģinājums tagad darbojas automātiski, līdz dozēšana pati izslēdzas pēc 60 sekundēm.
- Displejs nomainās uz 6. lapu.

- ▶ Nosveriet savākto mēslošanas līdzekļu daudzumu.
- ▶ Ievadiet savāktā mēslošanas līdzekļa daudzuma vērtību.
Mašīnas vadība no datiem aprēķina jauno vērtību apgriezieni/kg.
- ▶ Nospiediet pogu **OK**.

Jaunie aprēķinātie apgriezieni/kg ir pārņemti.


Jūs nonākat atpakaļ izvēlnē Mēslojuma iestatīj..

Dozēšanas izmēģinājums tika veikts un līdz ar to pabeigts.

4.4.4

Izkliedēšanas tabulas

Šajā izvēlnē varat izveidot un pārvaldīt izkliedēšanas tabulas.



Izkliedēšanas tabulas izvēle ietekmē mašīnu, mēslojuma iestatījumus un mašīnas vadības sistēmu. Iestatītais izvadāmais daudzums tiek pārrakstīts ar saglabāto vērtību no izkliedēšanas tabulas.

Jaunas izkliedēšanas tabulas izveidošana

Mašīnas elektroniskajā vadības sistēmā var izveidot līdz 30 izkliedēšanas tabulām.

- Atveriet izvēlni Mēslojuma iestatīj. > Izkliedēt. Tabulas.

1.	Fertiliser A <composition> 1,03 kg/l	✓	1
2.	Fertiliser B <composition> 1,35 kg/l	✓	2
3.	Fertiliser A <composition> 1,20 kg/l	✗	3
4.		.	4
5.		.	5
6.		.	

Att. 10: Izvēlne Izkliedēt. Tabulas

- | | |
|--|---|
| [1] Ar vērtībām aizpildītas izkliedēšanas tabulas rādījums | [3] Tukša izkliedēšanas tabula |
| [2] Aktīvas izkliedēšanas tabulas rādījums | [4] Izkliedēšanas tabulas nosaukuma lauks |
| | [5] Tabulas numurs |

- Atlasiet tukšu izkliedēšanas tabulu.

Nosaukuma laukā cita starpā ir norādīts mēslošanas līdzekļa nosaukums un sastāvs.

Displejā tiek rādīts izvēles logs.

- Nospiediet opciju Atvērt un atpakaļ uz mēslojuma iestatījumus.

Displejā tiek parādīta izvēlne Mēslojuma iestatīj. un izvēlētais elements tiek lejuplādēts mēslojuma iestatījumos kā aktīvā izkliedēšanas tabula.

- Atveriet izvēlnes ierakstu Mēslojuma nosaukums.

- Ievadiet izkliedēšanas tabulas nosaukumu.

Izkliedēšanas tabulai ieteicams piešķirt mēslošanas līdzekļa nosaukumu. Tā varēsiet izkliedēšanas tabulai labāk pakārtot mēslošanas līdzekli.

- Rediģējiet izkliedēšanas tabulas parametrus. Skatiet 4.4 Mēslojuma iestatījumi.



Izkliedēšanas tabulas izvēle

- ▶ Atveriet izvēlni Mēslojuma iestatīj. > Atvērt un atpakaļ uz mēslojuma iestat..
 - ▶ Atlasiet vajadzīgo izkliedēšanas tabulu.
- Displejā tiek rādīts izvēles logs.*
- ▶ Izvēlieties izvēles iespēju Atvērt un atpakaļ uz izkliedēj. mat. iestatījumi.

Displejā tiek parādīta izvēlne Mēslojuma iestatīj. un izvēlētais elements tiek lejuplādēts mēslojuma iestatījumos kā aktīvā izkliedēšanas tabula.



Izvēloties kādu no esošajām izkliedēšanas tabulām, visas vērtības izvēlnē Mēslojuma iestatīj. tiek pārrakstītas ar saglabātajām vērtībām no izvēlētās izkliedēšanas tabulas, tai skaitā izvadāmo daudzumu un kalibrēšanas koeficientu "apgriezieni/kg".

Esošas izkliedēšanas tabulas kopēšana

- ▶ Atlasiet vajadzīgo izkliedēšanas tabulu.
- Displejā tiek rādīts izvēles logs.*
- ▶ Izvēlieties izvēles iespēju Kopēt elementu.

Izkliedēšanas tabulas kopija tagad atrodas saraksta pirmajā brīvajā vietā.

Esošās izkliedēšanas tabulas dzēšana

- ▶ Atlasiet vajadzīgo izkliedēšanas tabulu.
- Displejā tiek rādīts izvēles logs.*



Aktīvo izkliedēšanas tabulu nevar izdzēst.

- ▶ Izvēlieties izvēles iespēju Dzēst elementu.


Izkliedēšanas tabula ir izdzēsta no saraksta.

■ **Atlasīto izkliedēšanas tabulu pārvaldīšana darba ekrānā**

Jūs varat pārvaldīt izkliedēšanas tabulu arī tieši darba ekrānā

- Skārienekrānā nospiediet izkliedēšanas tabulas pogu [2].

Atveras aktīvā izkliedēšanas tabula.



Att. 11: Izkliedēšanas tabulas pārvaldīšana skārienekrānā

[1] Poga Izvadāmais daudzums

[2] Poga Izkliedēšanas tabula

- Ievadīšanas laukā ievadiet jauno vērtību.
► Nospiediet OK.

Jaunā vērtība ir saglabāta mašīnas vadības sistēmā.

4.4.5 Veltņu tipi


Šajā izvēlnē varat izvēlēties dozēšanas veltņus.



Dozēšanas veltņu izvēle ietekmē minimālo un maksimālo izvadāmo daudzumu.

Dozēšanas veltņa izvēle

- Skārienekrānā atlasiet otru izvēlnes punktu [1] (šeit standarta veltnis).
- Izvēlieties iemontēto veltni [2].



Atkarībā no iemontētā veltņa veida, mainot veltņa veidu, mēslojuma iestatījumos AERO 32.1 dozēšanas izmēģinājuma vērtība tiek iestatīta uz šādām starta vērtībām:

Veltņu tips	Hidraulisks	Elektrisks
Standarts	1 apgr./kg	6 apgr./kg
Smalks	15 apgr./kg	90 apgr./kg
Slāpeklis	5 apgr./kg	30 apgr./kg

Tab. 1: Starta vērtības, pārstatot veltņu veidu



Aktuālā dozēšanas izmēģinājuma vērtība tiek pārrakstīta!


4.4.6 Izvadāmā daudzuma rādījums

Ieliekot ķeksīti pie "Izvadāmā daudzuma rādījums", darba attēlā apgriezienu skaita vietā tiek parādīts izvadāmais daudzums.

Izvadāmā daudzuma rādīšana

- Skārienekrānā izvadāmā daudzuma rādījuma ekrānpogā [1] ielieciet ķeksīti.

Darba attēlā mainās lauks [2].



4.5 Mašīnu iestatījumi



Šajā izvēlnē veiciet traktora un mašīnas iestatījumus.

Att. : Izvēlne Mašīnas iestatījums

- Atveriet izvēlni Mašīnas iestatījums.



Ekrānā netiek parādīti visi parametri vienlaikus. Izmantojot **bultiņu pa kreisi/pa labi** varat pāriet uz blakus esošo izvēlnes logu (cilni).

Apakšizvēlne	Nozīme	Apraksts
AUTO / MAN režīms	Automātiskā vai manuālā darba režīma noteikšana	4.5.1 AUTO/MAN režīms
MAN km/h	Manuālā ātruma iestatījums. (Ieteikmē tikai attiecīgo režīmu)	Ievadīšana atsevišķā ievades logā.
Ātruma/signāla avots	Ātruma signāla atlase/ ierobežojums <ul style="list-style-type: none"> • Ātrums AUTO (automātiska pārvada vai radara/ GPS izvēle)¹⁾ • GPS J1939¹ • NMEA 2000 	
Simulēts ātrums	Iepriekš veiktais iestatījums izkliedēšanai ar simuliētu ātrumu, lai izkliedētu tieši aiz lauka robežas. Simulētais ātrums ir aktīvs, līdz tiek sasniegti faktiskais kustības ātrums vai pēc tam, kad ir pagājis ievadītais simulācijas laiks.	Ievade atsevišķā ievades logā
Simulācijas l-ks (s)	Simulēta ātruma maksimālā ilguma ievade sekundēs	Ievade atsevišķā ievades logā

¹⁾ Mašīnas vadības sistēmas ražotājs GPS signāla zuduma gadījumā nav atbildīgs.

Apakšizvēlne	Nozīme	Apraksts
+/- daudzums (%)	Daudzuma izmaiņas iepriekšēja iestatīšana dažādiem izkliedēšanas veidiem	Ievadīšana atsevišķā ievades logā
Aizkavējuma laiki	Daļēja platuma optimizēšana	Ievade atsevišķā ievades logā.
Aplikācijas korekcija	Efektivitātes pakāpe	Daudzuma atšķirības starp dozatoriem var izlīdzināt
kg līmeņa sensors	Atlikušā daudzuma ievadīšana, kas, izmantojot tenzodevējus, izraisa trauksmes ziņojumu.	

4.5.1 AUTO/MAN režīms

Nemot vērā ātruma signālu, mašīnas vadības sistēma automātiski regulē dozēšanas daudzumu. Šeit tiek nemts vērā izvadāmais daudzums, darba platoms un plūsmas koeficients.

Pēc noklusējuma mašīna darbojas **automātiskajā** režīmā.

Manuālajā režīmā Jūs strādājat tikai šādos gadījumos, ja:

- nav ātruma signāla (nav radara vai riteņu sensora, vai arī tie ir bojāti);
- ir jāizkliedē pretgliemežu līdzekļa granulas vai sēkla (smalkas sēklas).



Lai izkliedējamo materiālu izkaisītu vienmērīgi, manuālajā režīmā darbs obligāti jāveic ar **nemainīgu kustības ātrumu**.



Izkliedēšana ar dažādiem darba režīmiem ir aprakstīta 5 *Izkliedēšanas režīms*.

Izvēlne	Nozīme	Apraksts
AUTO km/h + Stat. kg	Automātiskā režīma izvēle ar statisko svēršanu	Lappuse 62
AUTO km/h	Automātiskā režīma izvēle	Lappuse 61
MAN km/h	Kustības ātruma iestatījums manuālajam režīmam	Lappuse 63

Darba režīma izvēle

- ▶ Ieslēdziet mašīnas vadības sistēmu.
- ▶ Atveriet izvēlni Mašīnas iestatījums > AUTO / MAN režīms .
- ▶ No saraksta izvēlieties vajadzīgo izvēlnes ierakstu.
- ▶ Nospiediet OK.
- ▶ Sekojiet norādījumiem ekrānā.

- Svarīgu informāciju par darba režīmu izmantošanu, veicot izkliedēšanu, atradīsiet sadaļā 5 *Izkliedēšanas režīms*.

■ Režīms AUTO km/h + Stat. kg

IEVĒRĪBAI!

Veicot atlikušā daudzuma tarēšanu vai atpakaļsvēršanu, stieņiem jābūt darba pozīcijā.

Mazāka izvadāmā daudzuma un smalkās dozēšanas vārpstas gadījumā obligāti jāveic dozēšanas izmēģinājums.

Pēc katrām izmaiņām jāveic dozēšanas izmēģinājums.

Minimālais daudzums ir 100 kg/ha, tas ir atkarīgs no izkliedējamās vielas.



Šajā darba režīmā **kalibrēšanas koeficients apgr./kg** tiek noteikts, izmantojot tenzodevējus.

- ▶ Ieslēdziet mašīnas vadības sistēmu.
- ▶ Piepildiet tvertni ar mēslošanas līdzekli.
- ▶ Atveriet izvēlni Mašīnas iestatījums > AUTO / MAN režīms .
- ▶ Atveriet izvēles logu.
- ▶ Izvēlieties režīmu AUTO km/h + Stat. kg.
- ▶ Nospiediet OK.

Parādās Svērt daudzumu logs.

- ▶ Apstipriniet logu Svērt daudzumu, izvēloties Jauns mēslojums vai Atkārtota uzpilde.

Kalibrēšanas koeficients tiek atiestatīts uz 1,0 apgr./kg, ja ir izvēlēts Jauns mēslojums. Ja ir izvēlēts Atkārtota uzpilde, saglabājas iepriekšējais kalibrēšanas koeficients apgr./kg.

Mašīnas vadības sistēmā tiek atvērts darba ekrāns.

4.5.2 +/- daudzums



Šajā izvēlnē normālajam izkliedēšanas veidam jūs varat noteikt pakāpenisku **daudzuma izmaiņu procentos**.

Pamatvērtība (100 %) ir iepriekš iestatītais dozēšanas veltnu ātrums.



Darba laikā, nospiežot funkcijas taustiņu Daudzums +/daudzums -, jebkurā brīdī varat mainīt izkliedējamo daudzumu par +/- daudzuma koeficientu. Nospiežot taustiņu C 100 %, tiek atjaunoti iepriekšējie iestatījumi.

Daudzuma samazināšanas noteikšana:

- ▶ Atveriet izvēlni Mašīnas iestatījums > +/- daudzums (%).
- ▶ Ievadiet procentuālo vērtību, par kādu vēlaties mainīt izkliedēšanas daudzumu.
- ▶ Nospiediet OK.


4.5.3 Aizkavējuma laiki

Šajā izvēlnē var optimizēt aizkavējuma laikus [1] daļējos platumos.



Standarta aizkavējuma laiki [2] attiecībā uz AERO 32.1 ir:

- Aizk. iekšp. iesl.: 2,0 s
- Aizk. iekšp. izsl.: 2,2 s
- Aizk. ārp. iesl.: 2,6 s
- Aizk. ārp. izsl.: 3,0 s



Aizkavējuma laika aprēķināšana, izmantojot piemēru

- ▶ Piemērs: 2 m pārklāšanās ieslēgšanas laikā.
- ▶ Braukšanas ātrums 9 km/h ($9 \text{ km/h} / 3,6 = 2,5 \text{ m/s}$)

$2 \text{ m} / 2,5 \text{ m/s} = 0,8 \text{ s}$ pārāk liels. Ieslēgšanas aizkavējumu samaziniet par 0,8 s!

Aizkavējuma laiki nedaudz mainās atkarībā no mēslojuma un ventilatora apgriezienu skaita.



Aizkavējuma laiks	Izlaidums	Pārklāšanās
Ieslēgšana	ieslēgšanas aizkavējuma palielināšana	ieslēgšanas aizkavējuma samazināšana
Izslēgšana	izslēgšanas aizkavējuma samazināšana	izslēgšanas aizkavējuma palielināšana



Nepieciešama darba datora pārstartēšana.

4.5.4 Efektivitātes pakāpe

Šajā izvēlnē var izlīdzināt pielaižu un nodiluma nosacītas daudzuma atšķirības starp dozatoriem. Iestatījums atrodams "Mašīnas iestatījumos" izvēlnes punktā "Apl. korekcija" [1].

- Tad dozēšanas veltņi griežas atbilstoši iestatītajai vērtībai [2] lēnāk vai ātrāk.

Appl. rate correction	
	Appl. corr. (%)
1	0,0
2	0,0
3	0,0
4	0,0
5	0,0

4.6 Strēles salocīšana un atlocīšana

4.6.1 Grozāmo rāmju fiksēšana

Grozāmo rāmju fiksēšana darba pozīcijā tiek kontrolēta ar abās pusēs izvietotiem sensoriem. Strēļu atlocīšana iespējama tikai darba pozīcijā nofiksētiem grozāmajiem rāmjiem. Strēles nav iespējams atlocīt, ja grozāmie rāmji nav nofiksēti darba pozīcijā, un parādās brīdinājuma/norādījuma paziņojums Trauksme 120.



Att. 12: Grozāmo rāmju fiksēšanas trauksmes paziņojums



Grozāmo rāmju fiksēšana transportēšanas pozīcijā **netiek** kontrolēta. Ja grozāmie rāmji nav novietoti transportēšanas pozīcijā vai ir novietoti nepareizi, neparādās rādījums vai kļūdas paziņojums.

4.6.2 Strēles atlocīšana

⚠️ UZMNANĪBU!

Trieciena briesmas, atlokot un salokot strēles blokus

Veicot atlocīšanu un salocīšanu, strēles bloki var savainot cilvēkus.

- ▶ Neļaujiet nevienam atrasties bīstamajā zonā.

IEVĒRĪBAI!

Bojājumu risks, atlokot un salokot strēles blokus

Ja strēles bloki tiek salocīti, kad grozāmais rāmis ir transportēšanas pozīcijā vai nav bloķēts, mašīna var tikt bojāta.

- ▶ Locīšanas procesu uzsāciet tikai tad, kad grozāmais rāmis ir darba pozīcijā un grozāmais rāmis ir nobloķēts kreisajā un labajā pusē.
- ▶ Salokiet vai atlokiet strēli tikai tad, kad izkliedētājs atrodas nekustīgā stāvoklī vai ir uzkabināts.
- ▶ Darbiniet strēli tikai tad, ja ap izkliedētāju ir pietiekami daudz brīvas vietas.



Salocīšanas procesu vienmēr veiciet, skatoties uz strēli.


Mašīna ir aprīkota ar hidrauliski atlokāmām strēles daļām.

Iz iespējama elektroniska strēles slīpuma manuāla bezpakāpju regulēšana attiecībā pret zemi.

Priekšnoteikumi:

- Mašīna atrodas pietiekami horizontāli.
- Traktora hidrauliskā vadības ierīce ir iedarbināta.
- Grozāmais rāmis ir nobloķēts darba pozīcijā. *nodaļā 4.6.1 - Grozāmo rāmju fiksēšana - Lpp. 37*


- Atveriet izvēlni Galv. izvēlne > Salocīšana.



Att. 13: Izvēlne Salocīšana



- Turiet nospiestu funkcijas taustiņu **Sākuma un 1. vidus daļu atlocīšana**, līdz sākuma un vidus daļas ir pilnībā atlocītas **un ekrānā redzamā taimera laiks ir beidzies**.
Sākuma daļas un 1. vidus daļas abās pusēs pilnībā atlokās.



Att. 14: Sākuma un 1. vidus daļu atlocīšana



Apskatot strēli, pārbaudiet, vai sākuma daļas un 1. vidus daļas ir pilnībā atlocītas **un** vai tās atrodas pietiekami horizontāli.

- Sākuma daļu cilindriem ir pilnībā jāizvirzās.
- Cilindri ir izvirzīti, stieplu trose ir nospriegota.



- Turiet nospiestu funkcijas taustiņu **2. vidus daļas**, līdz 2 .vidus daļas ir pilnībā atlocītas **un ekrānā redzamā taimera laiks ir beidzies**.
2. vidus daļas abās pusēs pilnībā atlokās.

Ekrānā redzamais taimeris skaita līdz 0.



- Turiet nospiestu funkcijas taustiņu **Beigu daļu atlocīšana**, līdz strēles beigu daļas abās pusēs ir pilnībā atlocītas **un ekrānā redzamā taimera laiks ir beidzies**.

Mašīna ir gatava izkliedēšanas darbam.

Ekrānā redzamais taimeris skaita līdz 0.

4.6.3 Strēles salocīšana

⚠️ UZMNANĪBU!

Trieciena briesmas, atlokot un salokot strēles blokus

Veicot atlocīšanu un salocīšanu, strēles bloki var savainot cilvēkus.

- Neļaujiet nevienam atrasties bīstamajā zonā.

IEVĒRĪBAI!

Bojājumu risks, atlokot un salokot strēles blokus

Ja strēles bloki tiek salocīti, kad grozāmais rāmis ir transportēšanas pozīcijā vai nav bloķēts, mašīna var tikt bojāta.

- ▶ Locīšanas procesu uzsāciet tikai tad, kad grozāmais rāmis ir darba pozīcijā un grozāmais rāmis ir nobloķēts kreisajā un labajā pusē.
- ▶ Salokiet vai atlokiet strēli tikai tad, kad izkliedētājs atrodas nekustīgā stāvoklī vai ir uzkabināts.
- ▶ Darbiniet strēli tikai tad, ja ap izkliedētāju ir pietiekami daudz brīvas vietas.



Salocīšanas procesu vienmēr veiciet, skatoties uz strēli.



- ▶ Turiet nospiestu funkcijas taustiņu **Beigu daļu salocīšana**, līdz beigu daļas abās pusēs ir pilnībā salocītas **un** ekrānā redzamā taimera laiks ir beidzies.
- ▶ Turiet nospiestu funkcijas taustiņu **2. vidus daļu salocīšana**, līdz 2. vidus daļas abās pusēs ir pilnībā salocītas **un** ekrānā redzamā taimera laiks ir beidzies.
- ▶ Turiet nospiestu funkcijas taustiņu **Sākuma un 1. vidus daļu salocīšana**, līdz sākuma daļas un 1. vidus daļas abās pusēs ir pilnībā salocītas **un** ekrānā redzamā taimera laiks ir beidzies.



4.7 Manuāla strēles iestatīšana


DistanceControl funkcija (speciālais aprīkojums) automātiski regulē augstumu un slīpumu. Manuālie iestatījumi ir iespējami tad, ja funkcija **DistanceControl** ir deaktivizēta vai nav pieejama.

Attiecīgie taustiņi ir pieejami galvenajā izvēlnē.



Strēles slīpuma pielāgošana

- ▶ Pārslēdzieties no darba ekrāna uz **galveno izvēlni**.
- ▶ Izmantojot funkciju taustiņus [1], regulējet strēles slīpumu kreisajā vai labajā pusē uz augšu.



Att. 15: Funkciju taustiņi Strēles slīpuma regulēšana

4.8**Sistēma/Pārbaude**

Šajā izvēlnē veiciet sistēmas un pārbaudes iestatījumus mašīnas vadības sistēmai.

- Atveriet izvēlni Galv. izvēlne > Sistēma / pārbaude.



Att. 16: Izvēlne Sistēma / pārbaude

Apakšizvēlne	Nozīme	Apraksts
Kopējo datu skaitīt.	Rādījumu saraksts • izkliedētais daudzums [kg] • izkliedēšanas platība [ha] • izkliedēšanas laiks [h] • nobrauktais attālums [km]	4.8.1 Kopējo datu skaitītājs
Pārbaude/diagnostika	Aktuatoru un sensoru pārbaude	4.8.2 Pārbaude/Diagnostika
Serviss	Servisa iestatījumi	Aizsargāti ar paroli; pieejami tikai servisa personālam


4.8.1**Kopējo datu skaitītājs**

Šajā izvēlnē tiek parādīti visi izkliedētāja skaitītāju stāvokļi.

- izkliedētais daudzums [kg]
- izkliedēšanas platība [ha]
- izkliedēšanas laiks [h]
- nobrauktais attālums [km]



Šī izvēlne ir paredzēta tikai informatīvam nolūkam.



Att. 17: Izvēlne Kopējo datu skaitīt.

4.8.2 Pārbaude/Diagnostika



Izvēlne Pārbaude/diagnostika varat pārbaudīt visu aktuatoru un sensoru darbību.



Šī izvēlne ir paredzēta tikai informatīvam nolūkam.

Sensoru saraksts ir atkarīgs no mašīnas aprīkojuma.

⚠ UZMNANĪBU!

Traumu gūšanas risks kustīgu mašīnas daļu dēļ.

Pārbaudes laikā mašīnas daļas var automātiski kustēties.

- ▶ Pirms pārbaudēm pārliecinieties, ka mašīnas zonā neatrodas neviena persona.


Apakšizvēlne	Nozīme	Apraksts
Spriegums	Darba sprieguma pārbaude	
Dozēš.s apgr. sk-ts		Lappuse 44
Distance Control		

Apakšizvēlne	Nozīme	Apraksts
Līmeņa sensors	Līmeņa sensoru pārbaude	
Ventilators		
Spread-Light	Spread-Light pārbaude	
LIN-Bus	LIN-Bus dalībnieku pārbaude	
MultiRate	MultiRate	
Svēršanas elements	Sensoru pārbaude	
GSE	GSE	Lappuse 46
Brezents	Brezents	

■ **Piemērs: apakšējā līmeņa sensors**

► Atveriet izvēlni Pārbaude/diagnostika > Līmeņa sensors.

Dispēlejā tiek parādīts aktuatoru/sensoru statuss.




Att. 18: Pārbaude/diagnostika; piemērs: Līmeņa sensors

- | | |
|---|--|
| [1] Apakšējā līmeņa sensora statusa informācijas parādīšana labajā tvertnē | [3] Apakšējā līmeņa sensora statusu informācija kreisajā tvertnē |
| [2] Statusa josla: tvertnes uzpildes līmenis: tvertne ir pilna (vērtības procentos) | [4] Statuss: sprieguma līmenis signāla ieejā |
| | [5] Apakšējā līmeņa sensora statusa informācija kreisajā tvertnē |

■ **Piemērs Dozēš.s apgr. sk-ts**

- Atveriet izvēlni Pārbaude/diagnostika > Dozēš.s apgr. sk-ts.
Displejā tiek parādīts dozatoru statuss.



Att. 19: Pārbaude/diagnostika; piemērs: Dozēš.s apgr. sk-ts

- | | |
|--|--|
| [1] Dalējā platumā sekciju/dozatoru skaits | [4] Apgriezienu skaitītāja atiestatīšana |
| [2] Ievadītā mērķa apgriezienu skaita rādījums | [5] Dozēšanas moduļa versija |
| [3] Faktiskā apgriezienu skaita rādījums | [6] Klūdas indikācija ar statusa bitiem |

- Dozēšanas moduļa versijai [5] jānorāda vismaz 20308. Tas atbilst versijai 2.03.08.



Ja versija nav pareiza, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai specializēto darbnīcu.

Katram dozatoram klūdas/stāvokļa biti tiek parādīti rindā Err [6]. Ja nav klūdas un kalibrēšana nav veikta, rinda ir tukša. Vienlaikus var tikt parādītas vairākas klūdas. Tālāk tabulā ir aprakstīti dažātie statusi.

Statusa bits	Apraksts	Iespējamais cēlonis
1	Nav ātruma signāla	<ul style="list-style-type: none"> • Hidraulika izslēgta • Dzinējs negriežas. • Ātruma sensors nav pieslēgts vai ir bojāts • Kabeļa pārrāvums vai īssavienojums
2	Proporcionalā vārstā defekts	<ul style="list-style-type: none"> • Proporcionalais solenoīds nav pieslēgts • Kabeļa pārrāvums • Bojāts solenoīds

Statusa bits	Apraksts	Iespējamais cēlonis
3	Ātruma regulēšana nav iespējama	<ul style="list-style-type: none"> • Hidraulikas problēma • Pastāvīgā strāva/PowerBeyond apmainīta • Nepareizi iestatīts slodzes sensora spiediena kontroles pārslēgvārstība • Pārāk auksta eļļa • Pārāk maza sūkņa padeves jauda
4	Dozēšanas veltnis griežas bez vadības.	<ul style="list-style-type: none"> • Hidraulikas/elektronikas problēma • Spiediena prets piediens sistēmā • Īssavienojums
5	Kalibrēšanas laikā nav sasniegti maksimālais ātrums	Dozēšanas veltnis nav sasniedzis 100 apgr./min. <ul style="list-style-type: none"> • galvenokārt saistībā ar bitu 3
6	rezervēts	Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai specializēto darbnīcu.
7	Dozators nav kalibrēts	Lai veiktu kalibrēšanu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai specializētu darbnīcu.
8	Kalibrēšana notiek	Tiek veikta sistēmas kalibrēšana.



Pārbaudiet, vai visi kabeļi un citas līnijas (sensori, ...) ir pareizi savienoti un ir atbilstošā stāvoklī. Par jebkuru citu klūdas avotu ziņojiet klientu apkalpošanas dienestam un norādiet klūdas kodu.

Aiestatīt apgriezienus:

- Nospiediet pogu Aiestatīt.

Dalējā platuma sekciju "Rev" apgriezienu skaitītāji ir iestatīti uz nulli.

■ **Piemērs – ierīce izkliedēšanai pie robežas (GSE)**

- Atveriet izvēlni Pārbaude/diagnostika > GSE.

Dispējā tiek parādīts GSE statuss.

GSE		
GSE kreisajā		GSE labajā
0000	Position	0000
0200	Target position	0000
0	Status Bits 1	0
0	Status Bits 2	0
0000	DutyCycle [%]	0000
0000	Temp [°C]	0000

Att. 20: Pārbaude/diagnostika; piemērs: GSE

[1] GSE statusa informācijas rādījums. Tieks parādītas AD vērtības.

4.8.3 Serviss



Lai veiktu iestatījumus izvēlnē Serviss, nepieciešams ievades kods. Šos iestatījumus var mainīt tikai pilnvaroti servisa speciālisti.

4.8.4 Info



Izvēlnē Info varat skatīt informāciju par mašīnas vadības sistēmu.



Šajā izvēlnē ir sniegta informācija par mašīnas konfigurāciju.

Informācijas saraksts atkarīgs no mašīnas aprīkojuma.


4.9 Svēršana-braucienu skaitītājs



Šajā izvēlnē var skatīt veikto izkliedēšanas darbu vērtības un svēršanas režīma funkcijas.

- Atveriet izvēlni Galv. izvēlne > Svērš brauc skaitīt.

Parādās izvēlne Svērš brauc skaitīt.



Att. 21: Izvēlne Svērš brauc skaitīt

Apakšizvēlne	Nozīme	Apraksts
Braucienu skaitītājs	Izkliedētā materiāla daudzuma, izkliedēšanas platības un izkliedēšanas laikā veiktā attāluma rādījums	4.9.1 Braucienu skaitītājs
Atlikums (kg, ha, m)	Tikai izkliedētājs ar integrētu svēršanas sistēmu: Mašīnas tvertnē atlikušā daudzuma rādījums.	4.9.2 Atlikums (kg, ha, m)
Metru skaitītājs	Kopš pēdējās metru skaitītāja atiestatīšanas nobrauktā attāluma rādījums	Aiestatīšana (iestatīšana uz nullēm), nospiežot taustiņu C 100%
Tarēt svarus	Tikai izkliedētājs ar integrētu svēršanas sistēmu: Svēršanas vērtība tukšiem svariem tiek iestatīta uz „0 kg”	4.9.3 Svaru tarēšana
Svērt daudzumu	Tvertnes svēršana un jauna kalibrēšanas koeficiente aprēķināšana redzams tikai tad, ja AUTO km/h+ stat.kg aktīvs	nodaļa 4.9.4 - Svērt daudzumu - Lpp. 51

4.9.1**Braucienu skaitītājs**

Šajā izvēlnē varat pieprasīt veiktās izkliedēšanas vērtības, skaitīt atlikušo izkliedēšanas daudzumu un dzēšot atiestatīt braucienu skaitītāju.


- Atveriet izvēlni Svērš br. skaitīt.> Braucienu skaitītājs.

Parādās izvēlne Braucienu skaitītājs.

Izkliedēšanas laikā varat atvērt izvēlni Braucienu skaitītājs un nolasīt pašreizējās vērtības.



Ja izkliedēšanas laikā vēlaties pastāvīgi skatīt vērtības, darba ekrāna brīvas izvēles rādījumu laukos varat ievietot rādījumus Brauc., kg, brauc. ha vai brauc., m, skatīt 2.1.2 Rādījumu lauki.



Att. 22: Izvēlne Braucienu skaitītājs

- [1] Izkliedētā daudzuma, platības un attāluma [2] Dzēst br. skaitītāju rādījumu lauki

Braucienu skaitītāja dzēšana

- Atveriet apakšizvēlni Svērš brauc skaitīt > Braucienu skaitītājs.
Displejā parādās kopš pēdējās dzēšanas reizes noteiktās izkliedētā materiāla daudzuma, izkliedēšanas platības un izkliedēšanas laikā veiktā attāluma vērtības.
- Nospiediet pogu Dzēst br. skaitītāju.

Visas braucienu skaitītāja vērtības tiek iestatītas uz 0.

4.9.2 Atlikums (kg, ha, m)



Izvēlnē Atlikums (kg, ha, m) varat uzzināt tvertnē esošo atlikušo daudzumu. Izvēlne rāda iespējamo Platību (ha) un Attālumu (m), ko vēl var nokaisīt ar tvertnē atlikušo mēslošanas līdzekļa daudzumu.

- Atveriet izvēlni Svērš brauc skaitīt> Atlikums (kg, ha, m).

Parādās izvēlne Atlikums (kg, ha, m).



Dotajā brīdī uzpildīto svaru iespējams noteikt tikai **izkliedētājos ar integrētu svēršanas sistēmu**. Visiem pārējiem izkliedētājiem atlikušo mēslošanas līdzekļa daudzumu aprēķina, nesmot vērā mēslojuma un mašīnas iestatījumus, kā arī braukšanas signālu, un uzpildītā daudzuma datu ievadīšana ir jāveic manuāli (skatiet turpmāk tekstā). Izvadāmā daudzuma un darba platuma vērtības šajā izvēlnē nevar mainīt. Tās paredzētas tikai informatīvam nolūkam.

Atlikums (kg, ha, m)	
atlikums, kg	0
Izvad. d. (kg/ha)	3000
Darba platums (m)	15.00
iespējamie ha	0.0
iespējamie m	0

Att. 23: Izvēlnē Atlikums (kg, ha, m)

- [1] Ievades lauks atlikums (kg)
- [2] Rādījumu lauki Izvadāmais daudzums, Darba platums un iespējamā izkliedēšanas platība un veicamais attālums

Mašīnām bez tenzodevējiem

- ▶ Piepildiet tvertni.
- ▶ Apgabalā atlikums (kg) ievadiet tvertnē esošā mēslošanas līdzekļa kopējo svaru.

Ierīce aprēķina iespējamās izkliedēšanas platības un veicamā attāluma vērtības.

4.9.3 Svaru tarēšana

■ Tikai izkliedētājs ar integrētu svēršanas sistēmu

IEVĒRĪBAI!

Veicot atlikušā daudzuma tarēšanu vai atpakaļsvēršanu, stieņiem jābūt darba pozīcijā.

Mazāka izvadāmā daudzuma un smalkās dozēšanas vārpstas gadījumā obligāti jāveic dozēšanas izmēģinājums.

Pēc katrām izmaiņām jāveic dozēšanas izmēģinājums.

Minimālais daudzums ir 100 kg/ha, tas ir atkarīgs no izkliedējamās vielas.



Šajā izvēlnē iestatiet tukšas tvertnes svara vērtību uz 0 kg.

Tarējot svarus, jābūt izpildītiem šādiem nosacījumiem:

- tvertne ir tukša,
- mašīna stāv,
- jūgvārpsta ir izslēgta,
- mašīna stāv horizontāli un nepieskaras zemei,
- traktors stāv.

Svaru tarēšana:

- Atveriet izvēlni Svērš brauc skaitīt > Tarēt svarus.
- Nospiediet pogu Tarēt svarus.

Tukšu svaru vērtība tagad ir iestatīta uz 0 kg.



Tarējet svarus pirms katras izmantošanas reizes, lai nodrošinātu nekļūdīgu atlikušā daudzuma aprēķinu.

4.9.4**Svērt daudzumu**

Šajā izvēlnē jūs varat izvēlēties starp atkārtotu uzpildīšanu vai jaunu mēslojumu, uzsākot mašīnas vadību vai piepildot tvertni. Ja izvēle ir veikta iepriekš un kopš izvēles ir izkliedēti vismaz 150 kg, var aprēķināt un pieņemt jaunu kalibrēšanas koeficientu "apgriezieni/kg", izmantojot funkciju Svērt atlīk. daudz. .



Izvēlne Svērt daudzumu ir aktīva tikai tad, ja ir izvēlēts darba režīms AUTO km/h + Stat. kg. Izvēlne Svērt daudzumu tiek parādīta automātiski katru reizi, kad tiek iedarbināta mašīnas vadība un piepildīta tvertne. Izvēlnei Svērt daudzumu var piekļūt no izvēlnes Svēršana - braucienu skaitītājs.



Att. 24: Izvēlne Svērt daudzumu

- [1] Nosvērtais daudzums tvertnē
 [2] Uzpildīšanas veids

- [3] Funkcija Svērt atlīk. daudz.

IEVĒRĪBAI!

Aizverot izvēlni ar ESC taustiņu, kalibrēšanas koeficients netiek aprēķināts vai tiek aprēķināts nepareizi

Nespiediet taustiņu ESC. Pretējā gadījumā var tikt nepareizi aprēķināts kalibrēšanas koeficients apgr./kg.

- Lai apstiprinātu svēršanas funkciju, **vienmēr** atlasiet uzpildīšanas veidu.

Izvēlieties uzpildīšanas veidu:

- Nospiediet pogu Atkārtota uzpilde vai Jauns mēslojums.
 - ▷ Atkārtota uzpilde: Izkliedēšana tiek turpināta, izmantojot to pašu mēslošanas līdzekli. Saglabātais kalibrēšanas koeficients (apgr./kg) tiek saglabāts.
 - ▷ Jauns mēslojums: Kalibrēšanas koeficients ir iestatīts uz 1,0 apgr./kg. Vajadzības gadījumā pēc tam varat ievadīt vēlamo kalibrēšanas koeficientu.

Aprēķiniet jauno kalibrēšanas koeficientu, izmantojot funkciju Svērt atlikušo daudzumu:

Funkciju Svērt atlik. daudz. var izpildīt **tikai** tad, ja ir veikta izvēle starp Jauns mēslojums vai Atkārtota uzpilde un kopš izvēles ir izkaisīti vismaz 150 kg. Programmatūra salīdzina izvadīto daudzumu ar faktisko atlikušo daudzumu tvertnē un pārrēķina kalibrēšanas vērtību.

Veicot Svērt atlikušo daudzumu, jābūt izpildītiem šādiem nosacījumiem:

- Mašīna stāv horizontāli un nepieskaras zemei,
- Traktors stāv.
- Mašīnas vadības sistēma ir ieslēgta.


- Atveriet izvēlni Svēršana - braucienu skaitītājs > Svērt daudzumu.
- Nospiediet pogu Svērt atlikušo daudzumu.

Kalibrēšanas koeficients tiek pārrēķināts. Vecie un jaunie kalibrēšanas koeficienti tiek parādīti izvēlnē Aprēķins.

Pārbaudiet aprēķinātās vērtības ticamību. Ja jaunā vērtība ievērojami atšķiras no vecās vērtības, iespējams, ir pieļauta darbības kļūda. Ja rodas šaubas, vienmēr veiciet dozēšanas izmēģinājumu.



- ▶ Pieņemiet vai noraidiet jauno kalibrēšanas koeficientu.
- ▷ Nospiediet pogu OK: vērtība apgriezeni/kg jauns ir iestatīta kā jaunais kalibrēšanas koeficients.
- ▷ Nospiediet bultiņu Atpakaļ vai pārslēdziet uz galveno izvēlni: Vērtība apgriezeni/kg jauns netiek ņemta vērā. Joprojām ir spēkā vērtība apgriezeni/kg vecs.




Att. 25: Izvēlne Svērt atlikušo daudzumu

4.10 Darba lukturi (SpreadLight)



Šajā izvēlnē varat aktivizēt funkciju SpreadLight un uzraudzīt izkliedēšanas rezultātu arī, strādājot nakts režīmā.

Darba lukturus ieslēgt un izslēgt iespējams, izmantojot mašīnas vadības sistēmu automātiskajā vai manuālajā režīmā.



Att. 26: Izvēlne SpreadLight

[1] Izslēgš. ilg.(s)

[3] Automātikas aktivizēšana

[2] Manuālais režīms: Darba lukturu ieslēgšana



Automātiskais režīms:

Automātiskajā režīmā darba lukturi ieslēdzas, tiklīdz nospiežat taustiņu Start/Stop, un sākas izkliedēšanas process.

- ▶ Atveriet izvēlni Galv. izvēlne > SpreadLight.
- ▶ Izvēlnes ievades laukā SpreadLight AUTO [3] atzīmējiet ķeksīti.
Sākoties izkliedēšanas procesam, ieslēdzas darba lukturi.
- ▶ Ievadiet izslēgšanas laiku [1] sekundēs.
Darba lukturi izslēdzas pēc ievadītā laika, kad izkliedēšanas process ir beidzies.
Diapazons no 0 līdz 100 sekundēm.
- ▶ Izvēlnes ievades laukā SpreadLight AUTO [3] izdzēsiet ķeksīti.
Automātiskais režīms ir deaktivizēts.



Manuālais režīms:

Manuālajā režīmā jūs ieslēdzat un izslēdzat darba lukturus.

- ▶ Atveriet izvēlni Galv. izvēlne > SpreadLight.
- ▶ Izvēlnes ievades laukā ieslēgšana: [2] atzīmējiet ķeksīti.

Darba lukturi ieslēdzas un paliek ieslēgti tik ilgi, līdz jūs izdzēsat ķeksīti vai izejat no izvēlnes.

4.11 Brezenta pārsegs

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Saspiešanas un nogriešanas risks, kuru rada attālināti darbināmas daļas

Brezenta pārsegs pārvietojas bez iepriekšēja brīdinājuma un var radīt traumas cilvēkiem.


- ▶ Neļaujiet nevienam atrasties bīstamajā zonā.

Mašīna AERO 32.1 ir aprīkota ar elektriski darbināmu brezenta pārsegu. Veicot atkārtotu uzpildi lauka galā, jūs varat brezenta pārsegu atvērt vai aizvērt, izmantojot vadības ierīci un elektrisko piedziņu.



Izvēlne kalpo vienīgi aktuatoru aktivizēšanai, lai atvērtu vai aizvērtu brezenta pārsegu. Mašīnas vadības sistēma AERO 32.1 ISOBUS neuztver precīzu brezenta pārsega pozīciju.

- Uzraugiet brezenta pārsega kustību.



Att. 27: Izvēlne Brezenta pārsegs

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| [1] Pārsega atvēršana | [3] Pārsega aizvēršana |
| [2] Procesa apturēšana | [4] Atvēršanas procesa rādījums |

⚠️UZMANĪBU!


Materiālie zaudējumi nepietiekamas brīvās telpas dēļ


Brezenta pārsega atvēršanai un aizvēršanai nepieciešama pietiekama brīvā telpa virs mašīnas tvertnes. Ja brīvā telpa būs pārāk maza, brezenta pārsegs var saplīst. Var salūzt brezenta pārsega balstu sistēma, un brezenta pārsegs var radīt kaitējumu videi.

- Pievērsiet uzmanību, lai brezenta pārsegam tiek nodrošināta pietiekama brīvā telpa.


Pārsega pārvietošana

- Nospiediet **Izvēlnes** taustiņu.
- Atveriet izvēlni Brezents.
- Nospiediet taustiņu **Brezenta pārsega atvēršana**.
*Kustības laikā parādās bultiņa, kas norāda virzienu **ATVĒRT**.*
Brezenta pārsegs atveras pilnībā.
- Iepildiet mēslošanas līdzekli.





- Nospiediet taustiņu **Pārsega aizvēršana**.
*Kustības laikā parādās bultiņa, kas norāda virzienu **AIZVĒRT**.*
Brezenta pārsegs aizveras.



Ja nepieciešams, brezenta pārsega kustību varat apturēt, nospiežot taustiņu "Stop". Brezenta pārsegs paliek starppozīcijā, līdz Jūs to līdz galam aizverat vai atverat.

4.12 Kursorsviras izmantošana

Ir iespējams izmantot kursorsviru kā alternatīvu iestatīšanai ISOBUS termināla darba ekrānā.



Ja vēlaties izmantot citu kursorsviru, sazinieties ar savu piegādātāju.

- Ievērojiet norādījumus ISOBUS termināla lietošanas instrukcijā.

4.12.1 CCI A3 kursorsvira




Att. 28: CCI A3 kursorsvira, priekšpuse un aizmugure

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| [1] Gaismas sensors | [3] Plastmasas režģis (nomaināms) |
| [2] Displejs/skārienpanelis | [4] Līmeņu taustiņš |

4.12.2 CCI A3 kursorsviras lietošanas līmeņi

Izmantojot līmeņu taustiņu, varat pārslēgties starp trim lietošanas līmeņiem. Pašlaik aktīvo līmeni norāda gaismas josla displeja apakšējā malā.



Att. 29: CCI A3 cursorsvira, lietošanas līmeņa rādījums

- [1] Aktīvs 1. līmenis
- [2] Aktīvs 2. līmenis

- [3] Aktīvs 3. līmenis

4.12.3 CCI A3 cursorsvira taustiņu funkcijas

Piedāvātā cursorsvira ir rūpnīcā iepriekš programmēta ar noteiktām funkcijām.



Ikonu nozīmi un darbību meklējiet nodaļā 2.2 *Izmantoto ikonu bibliotēka*.

Lūdz, ņemiet vērā, ka taustiņiem piešķirtās funkcijas atšķiras atkarībā no mašīnas tipa.



Att. 30: 1. līmeņa taustīņu funkcijas



Att. 31: 2. līmeņa taustīņu funkcijas




Att. 32: 3. līmeņa taustiņu funkcijas

5 Izkliedēšanas režīms

Izmantojot mašīnas vadības sistēmu, varat iestatīt mašīnu pirms darba uzsākšanas. Arī izkliedēšanas darba laikā mašīnas vadības sistēmas funkcijas ir aktīvas fonā. Ar tām varat pārbaudīt mēslošanas līdzekļa izkliedēšanas kvalitāti.

5.1 Darbs ar daļējiem platumiem


Aktivizējot vai deaktivizējot daļējā platuma sekcijas, varat pielāgot darba platumu. Šos iestatījumus var veikt tieši darba ekrānā. Tādējādi varat optimāli pielāgoties lauka prasībām izkliedēšanas laikā.

Poga	Izkliedēšanas veids
	Daļējā platuma sekcijas izslēgšana no kreisās puses uz vidu
	Daļējā platuma sekcijas aktivizēšana no vidus uz kreiso pusī
	Daļējā platuma sekcijas izslēgšana no labās puses uz vidu
	Daļējā platuma sekcijas aktivizēšana no vidus uz labo pusī

- Vairākas reizes nospiediet funkcijas taustiņu, līdz displejā parādās vēlamais darba platoms.

5.1.1 Izkliedēšanas režīms ar vienu daļējo platumu un režīmā „Izkliedēšana gar robežu”

Izkliedēšanas režīmā var pakāpeniski mainīt daļējo platumu un aktivizēt un deaktivizēt izkliedēšanu gar robežu. Apakšējā attēlā parādīts darba ekrāns ar aktivizētu funkciju „Izkliedēšana gar robežu” un aktivizētu daļējo platumu.



Att. 33: Darba ekrāns ar aktivizētu daļējo platumu, izkliedēšana gar robežu kreisajā pusē

- [1] Regulējams daļējais platums labajā pusē
- [2] Izvadāmā daudzuma maiņa labajā pusē (plus/mīnus)
- [3] Samazināt vai palielināt daļējo platumu kreisajā pusē
- [4] Kreisā izkliedēšanas puse režīmā "Izkliedēšana gar robežu".



- Izkliedēšanas daudzums labajā pusē ir iestatīts uz pilnu darba platumu. Visas daļējā platuma sekcijas ir aktivizētas.
- Funkciju taustiņš **Izkliedēšana gar robežu kreisajā pusē** galvenajā izvēlnē ir nospiests, izkliedēšana gar robežu ir aktivizēta, un ierobežojuma josla mirgo GSE pārvietošanās laikā vai traucējuma gadījumā.
- Nospiediet funkcijas taustiņu **Samazināt izkliedēšanas platumu labajā pusē**, lai samazinātu daļējo platumu labajā pusē.
- Nospiediet funkcijas taustiņu **C/100 %**. Tieki atiestatīti iestatītie daudzumi, kas ir lielāki vai mazāki.
- Nospiežot funkcijas taustiņu **Izkliedēšana gar robežu kreisajā pusē**, izkliedēšana gar robežu tiek deaktivizēta.

5.2 Izkliedēšana darba režīmā AUTO km/h



Šis režīms ir aktivēts pēc noklusējuma, ja izkliedētājs nav aprīkots ar svariem.

Izkliedēšanas nosacījums:

- Darba režīms AUTO km/h ir aktīvs (skat. 4.5.1 AUTO/MAN režīms).
- Mēslojuma iestatījumi ir definēti:
 - Izvadāmais daudzums (kg/ha),
 - Apgriezieni/kg

- ▶ Piepildiet tverni ar mēslošanas līdzekli.



Lai sasniegtu optimālu izkliedēšanas rezultātu darba režīmā AUTO km/h, pirms izkliedēšanas darba sākšanas veiciet dozēšanas izmēģinājumu.

- ▶ Veiciet dozēšanas izmēģinājumu, lai noteiktu dozēšanas veltņu apgriezienus/kg, vai ievadiet vērtību manuāli.



- ▶ Nospiediet taustiņu Start/Stop.

Tiek sākta izkliedēšana.

5.3 Izkliedēšana darba režīmā AUTO km/h + Stat. kg



Šajā darba režīmā tiek noteikts **kalibrēšanas koeficients apgr./kg**, izmantojot tenzodevējus.

- ▶ Ieslēdziet mašīnas vadības sistēmu.
- ▶ Nosveriet mēslošanas līdzekļa daudzumu, izmantojot Atkārtota uzpilde vai Jauns mēslojums. Skatīt 4.9.4 *Svērt daudzumu*
- ▶ Veiciet mēslojuma iestatījumus:
 - ▷ Izvadāmais daudzums (kg/ha)
- ▶ Iepildiet mēslošanas līdzekli. Šis solis nav nepieciešams, ja mēslojums jau ir iepildīts.
Displejā tiek parādīts logs Svērt daudzumu.
- ▶ Atlasiet vajadzīgo uzpildīšanas veidu. Šis solis nav nepieciešams, ja mēslojums jau ir iepildīts.
 - ▷ Atkārtota uzpilde: Izkliedēšana tiek turpināta, izmantojot to pašu mēslošanas līdzekli. Visas saglabātās vērtības (apgr./kg) saglabājas.
 - ▷ Jauns mēslojums: Kalibrēšanas koeficients ir iestatīts uz 1,0 apgr./kg. Vajadzības gadījumā pēc tam varat ievadīt vēlamo kalibrēšanas koeficientu.
- ▶ Nospiediet Start/Stop.
Sākas izkliedēšanas darbs.
- ▶ Kad izvadīti vismaz 150 kg mēslošanas līdzekļa, nospiediet taustiņu Start/Stop.
- ▶ Apturiet traktoru uz līdzzenas virsmas.
Mašīnai jāstāv horizontāli.



- ▶ Atveriet izvēlni Svērš brauc skaitīt > Svērt daudzumu.
- ▶ Nospiediet izvēles lauku Svērt atlik. daudz. .

Programmatūra salīdzina izvadīto daudzumu ar faktisko atlikušo mēslošanas līdzekļa daudzumu tvertnē.

Programmatūra atbilstoši no jauna aprēķina kalibrēšanas koeficientu.

- ▶ Iestatiet kalibrēšanas koeficientu.
 - ▷ Nospiediet Apstiprināt, lai pārņemtu no jauna aprēķināto kalibrēšanas koeficientu.
 - ▷ Nospiediet Atpakaļ vai pārslēdziet uz galveno izvēlni, lai pieņemtu iepriekš saglabāto kalibrēšanas koeficientu.



Ja maināt mēslojuma iestatījumus, pirms izkliedēšanas sākšanas, mašīnai stāvot uz vietas, atveriet izvēlni Svērš brauc skaitīt > Svērt daudzumu.

5.4 Izkliedēšana darba režīmā MAN km/h



Darba režīmā MAN km/h Jūs strādājat tad, ja nav pieejams ātruma signāls.

- ▶ Atveriet izvēlni Mašīnas iestatījums > AUTO / MAN režīms .
 - ▶ Izvēlieties izvēlnes ierakstu MAN km/h.
- Displejā tiek parādīts ievades logs Ātrums.*
- ▶ Ievadiet braukšanas kustības ātruma vērtību izkliedēšanas laikā.
 - ▶ Nospiediet OK.
 - ▶ Veiciet mēslojuma iestatījumus:
 - ▷ Izvadāmais daudzums (kg/ha)
 - ▷ Apgriezieni/kg
 - ▶ Piepildiet tvertni ar mēslošanas līdzekli.



Lai sasniegtu optimālu izkliedēšanas rezultātu darba režīmā MAN km/h, pirms izkliedēšanas sākšanas veiciet dozēšanas izmēģinājumu.

- ▶ Veiciet dozēšanas izmēģinājumu, lai noteiktu dozēšanas veltnu apgriezienus/kg, vai ievadiet vērtību manuāli.
- ▶ Nospiediet Start/Stop.



Tiek sākta izkliedēšana.



Izkliedēšanas laikā noteikti ievērojiet ievadīto ātrumu.

5.5

Automātiska strēles atkārtota nospriešana



Izkliedēšanas darba laikā vibrāciju dēļ samazinās strēles cilindru spriegojums. Tāpēc ir nepieciešama regulāra atkārtota nospriešana. Tas tiek veikts automātiski, izmantojot funkciju **Atkārtota nospriešana AUTO**.

Priekšnosacījums:

- Strēle ir atlocīta. Skatīt *nodaļā 4.6.2 - Strēles atlocīšana - Lpp. 38*
- Galvenajā izvēlnē nospiediet funkcijas taustiņu Atkārtota nospriešana AUTO
Atkārtota nospriešana ir aktivizēta.

Ik pēc 120 sekundēm uz 5 sekundēm visi strēles cilindri tiek atkārtoti nospriegoti.

5.6

DistanceControl

■ Speciālais aprīkojums



Lai aktivizētu šo funkciju, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

5.7

Braukšana pa apgriešanās joslu

Iebraucot lauka galā esošajā apgriešanās joslā, varat novietot strēli apgriešanās pozīcijā. Šādā veidā jūs izvairīsieties no bojājumiem, ko varētu radīt iespējamie šķēršļi pie lauka robežas vai nelīdzena augsne.



- Iebrauciet apgriešanās joslas tehnoloģiskajā sliedē.
- Pārtrauciet izkliedēšanas darbu, izmantojot mašīnas vadības ierīci. Izmantojot funkciju Task control/Section control, mašīna automātiski apstājas apgriešanās joslā.



- Mašīnas vadības ierīcē nospiediet taustiņu **Strēles pacelšana**.
Strēle pārvietojas V pozīcijā.
- Apgriešanās joslā iebrauciet nākamajā tehnoloģiskajā sliedē.
- Mašīnas vadības ierīcē nospiediet taustiņu **Strēles nolaišana**.
Strēle ir darba pozīcijā.





- ▶ Sāciet atkal izkliedēšanas darbu.

6 Trauksmes ziņojumi un iespējamie cēloņi

6.1 Trauksmes ziņojumu nozīme

ISOBUS termināla vadības sistēmas displejā var tikt parādīti dažādi trauksmes ziņojumi.

Nr.	Ziņojums displejā	Nozīme un iespējamais cēlonis
4	Tvertne kreisajā pusē ir tukša!	Kreisās puses līmeņa sensors ziņo „Tukšs”. <ul style="list-style-type: none"> Kreisās puses tvertne ir tukša.
5	Tvertne labajā pusē ir tukša!	Labās puses līmeņa sensors ziņo „Tukšs”. <ul style="list-style-type: none"> Labās puses tvertne ir tukša.
21	Izkliedētājs pārslogots!	Tikai izkliedētājam ar svariem: mēslojuma izkliedētājs ir pārslogots. <ul style="list-style-type: none"> Par daudz mēslošanas līdzekļa tvertnē
32	Ārēji vadītas daļas var kustēties. Nogriešanas un saspiešanas risks! Izvadīt visas personas no bīstamās zonas. Levērot lietošanas instrukciju. Apstiprināt ar ENTER taustīju.	Kad ir ieslēgta mašīnas vadības sistēma, mašīnas daļas var sākt negaidīti kustēties. <ul style="list-style-type: none"> Tikai tad, kad ir novērsti visi iespējamie riski, izpildiet norādījumus ekrānā.
51	Tvertne ir tukša!	Kg līmeņa sensors norāda „Tukšs“. Ievadītā vērtība nav sasniegta.
81	Zems eļļas līmenis!	Hidrauliskās sistēmas eļļas līmenis ir pārāk zems. <ul style="list-style-type: none"> Apturiet mašīnu un uzpildiet eļļu.
83	Pār.aug.eļ.tem.!	Ventilatora piedziņas eļļas temperatūra ir sasniegusi iestatīto trauksmes robežu, un dzesētājs netiek iedarbināts. <ul style="list-style-type: none"> Vai dzesētāja strāvas padeve ir nodrošināta? Pārbaudiet strāvas padeves un kontaktdakšas savienojumus un, ja nepieciešams, nomainiet tos.
95	Ventil. RPM	Sākot izkliedēšanu, ventilators nedarbojas <ul style="list-style-type: none"> Ventilatora apgriezienu skaits nav sasniegts. Šim nolūkam nepieciešami min. 3000 1/min.

Nr.	Ziņojums displejā	Nozīme un iespējamais cēlonis
97	Nevarēja sasniegt dozēšanas ierīces X iestatīto apgriezienu skaitu	<ul style="list-style-type: none"> • Blokāde • Mērķa apgriezienu skaits ir pārāk liels. Ievadiet vērtību zem 120 apgr./min. • Eļļas tvertnē ir pārāk maz eļļas • Pārāk auksta eļļa
109	Ātrums vai izvadāmais daudzums ir pārāk mazs!	<p>Ir sasniegts iestatītais minimālā izvadāmā daudzuma trauksmes signāls. vai Ir sasniegts iestatītais minimālais apgriezienu skaits.</p>
115	Ātrums vai izvadāmais daudzums ir pārāk liels	<p>Ir sasniegts iestatītais maksimālā izvadāmā daudzuma trauksmes signāls. vai Ir sasniegts iestatītais maksimālais apgriezienu skaits.</p>
119	Salocišana	Lai nepieļautu strēles bojājumus, brauciena laikā stieņus nevar pielocīt un atlocīt!
120	Grozāmie rāmji navnofiksēti. Grozāmie rāmji pirms atlocīšanas jānofiksē.	<ul style="list-style-type: none"> • Grozāmie rāmji navnofiksēti • Sensors nedarbojas
121	Nav savienojuma ar GSE.	Vismaz viena GSE nav pieslēgta, kabeļa pārrāvums signālvadā vai nav barošanas sprieguma.
122	GSE nevar sasniegt mērķa pozīciju!	<ul style="list-style-type: none"> • Blokāde • Vīrsstrāva • Mehānisks defekts • Nav kalibrēts • Nav savienojuma ar GSE

6.2 Traucējums/trauksme

Trauksmes ziņojums displejā ir izcelts ar dzeltenu vai sarkanu apmali un parādīts kopā ar brīdinājuma ikonu.



Att. 34: Trauksmes ziņojums (piemērs)

6.2.1 Trauksmes ziņojuma apstiprināšana

Trauksmes ziņojuma apstiprināšana:

- Novērsiet trauksmes ziņojuma cēloni.

Šim nolūkam ievērojiet centrālmēslu izkliedētāja lietošanas instrukciju. Skatiet arī *6.1 Trauksmes ziņojumu nozīme*.

- NospiedietACK.



Trauksmes ziņojumu apstiprināšana dažādos ISOBUS terminājos var atšķirties.

Citus ziņojumus ar dzeltenu kontūru apstiprina, izmantojot dažādus taustiņus:

- Enter
- Start/Stop

Šim nolūkam sekojiet norādījumiem ekrānā.

7 Speciālais aprīkojums

Attēlojums	Nosaukums
	Līmena sensors
	CCI A3 kursorsvira
	DistanceControl

Attēlojums	Nosaukums
	Ierīce izkliedēšanai pie robežas (neaktīva)

8 Garantija un apliecinājums

RAUCH iekārtas tiek izgatavotas saskaņā ar mūsdienīgām ražošanas metodēm, ievērojot vislielāko rūpību, un tās tiek pakļautas neskaitāmām pārbaudēm.

Tādēļ RAUCH dod 12 mēnešu garantiju, ja tiek ievēroti tālāk minētie nosacījumi:

- Garantijas laiks sākas ar pirkuma veikšanas datumu.
- Garantija attiecas uz materiālu vai ražošanas defektiem. Par trešo pušu ražojumiem (hidrauliku, elektroniku) mēs atbildam vienīgi attiecīgā ražotāja dotās garantijas ietvaros. Garantijas laikā ražošanas un materiālu defekti tiek novērsti bez maksas, nomainot vai uzlabojot attiecīgās daļas. Citas, arī plašākas rīcības tiesības, piemēram, prasības apmainīt preci, segt amortizāciju vai zaudējumus, kas nav radušies pašai piegādātajai precei, ir pilnībā izslēgtas. Garantijas remonts tiek veikts autorizētās darbnīcās, RAUCH rūpnīcas pārstāvniecībās vai pašā rūpnīcā.
- Garantija nesedz dabiskā nolietojuma, netīrumu un korozijas radītās sekas, kā arī jebkādus defektus, kas radušies nepareizas lietošanas un ārējo apstākļu ietekmes dēļ. Garantija zaudē spēku, ja pašrocīgi tiek veikti remontdarbi vai arī tiek veiktas izmaiņas oriģinālajā konstrukcijā. Prasība par zaudējumu atlīdzināšanu nav spēkā, ja netiek izmantotas RAUCH oriģinālās rezerves daļas. Tādēļ ievērojet lietošanas instrukcijā dotos norādījumus. Šaubu gadījumā sazinieties ar mūsu rūpnīcas pārstāvniecībām vai tieši ar rūpnīcu. Garantijas prasības ražotājam jāiesniedz vēlākais 30 dienu laikā pēc bojājuma rašanās. Norādiet pirkuma veikšanas datumu un mašīnas numuru. Remontdarbus, uz ko attiecināma garantija, autorizētās darbnīcas drīkst veikt tikai pēc konsultācijas ar uzņēmumu RAUCH vai tā oficiālo pārstāvniecību. Garantijas remontdarbu dēļ garantijas termiņš netiek pagarināts. Transportēšanas laikā radušies bojājumi nav ražošanas defekti, tādēļ tie netiek iekļauti ražotāja garantijā.
- Ir izslēgta iespēja izvirzīt pretenzijas par zaudējumu atlīdzināšanu, kas nav radušies tieši pašām RAUCH ierīcēm. Tāpat nav spēkā atbildība par par zaudējumiem, kas radušies izkliedēšanas klūdu rezultātā. Patvalīgi veiktas RAUCH ierīču izmaiņas var radīt izrietošus zaudējumus, un piegādātājs tiek atbrīvots no atbildības par šādā veidā nodarītiem kaitējumiem. Īpašnieka vai vadošā darbinieka iepriekšēja nodoma vai rupjas nolaidības dēļ, kā arī gadījumos, kad saskaņā ar Patēriņtāju tiesību aizsardzības likumu pastāv saistības attiecībā uz piegādātās preces defektiem, ja ierīce tiek izmantota privātām vajadzībām un šo defektu dēļ personām vai īpašumam tiek nodarīti bojājumi, piegādātāja atbildības atruna nav spēkā. Tā nav spēkā arī tad, ja trūkst garantētās īpašības, kuru nodrošināšana ir tieši paredzēta, lai pasargātu pasūtītāju no zaudējumiem, kas nav radušies pašai piegādātajai precei.

RAUCH Streutabellen
RAUCH Fertilizer Chart
Tableaux d'épandage RAUCH
Tabele wysiewu RAUCH
RAUCH Strooitabellen
RAUCH Tabella di spargimento
RAUCH Spredetabellen
RAUCH Levitystaulukot
RAUCH Spridningstabellen
RAUCH Tablas de abonado



<https://streutabellen.rauch.de/>



RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Victoria Boulevard E 200
77836 Rheinmünster · Germany



info@rauch.de · www.rauch.de

Phone +49 (0) 7229/8580-0